



Stanowisko probiercze EPS 815				
Poz.	 BOSCH			
3	Wyposażenie do pompowtryskiwaczy UI/UP (UI-P, UI-N, UP)			
	1. Konieczny wymiennik ciepła 1.687.010.336 i/lub odpowiednie rozszerzenia 2. Konieczny zasilacz z zestawu VP 1.687.022.873 i podłączenie zasilacza 1.687.016.043 (jeżeli na danym stole brak zestawu VP i/lub CRI846/848H) 3. Konieczny zestaw sterujący z CRI 846 1.687.023.369 oraz podłączenie 1.687.016.042 (jeżeli na danym stole brak zestawu CRI846/848) 4. Konieczny dokładny czujnik kąta obrotu 1.687.224.963 oraz podłączenie 1.684.465.499 (jeżeli w danym stole brak zestawu VP) 5. Konieczne sprzęgło lamelowe 1.686.401.024 oraz przedłużka wrzeciona stołu 1.685.700.140 6. Konieczny nowy układ olejenia 1.687.001.977 lub zestaw do przebudowy układu olejenia 1.687.001.910 (jeżeli klient posiada układ olejenia sprzed 2009)			
3.1a	CAM 847 zestaw kompletny <small>zawiera 12 zestawów adapterów do testowania UI-P, UI-N oraz UP firmy Bosch. Do zastosowania tylko ze stołami EPS 815 powyżej daty produkcji 01/2001 (na razie nie wiemy dlaczego - Piotrek uważa że przyczyna tkwi w przemienniku częstotliwości)</small>	1.687.001.847	87 700,00	1
3.1.1	Wtryskiwacz probierczy typ X, VP 44 ciężarowe, PLD	1.688.901.119	4 940,00	1
3.1.2	Wtryskiwacz probierczy do pompek PLD	1.688.901.120	4 940,00	1
3.2	Elementy wymagane gdy na stole nie ma zestawu VP			
3.2.1	Zasilacz (z zest. VP)	1.687.022.873	17 500,00	1
3.2.2	Zestaw montażowy zasilacza z zest. VP)	1.687.016.043	120,00	1
3.2.3	Dokładny czujnik obrotów stołu z zestawu VP	1.687.224.963	6 250,00	1
3.2.4	Przewody przyłączeniowe czujnika obrotów VP	1.684.465.499	590,00	1
	Informacja techniczna 692287183 /338116486			
3.3	Elementy wymagane gdy na stole nie ma zestawu CRI			
3.3.1	Zestaw sterujący z zestawu CRI 846	1.687.023.369	5 800,00	1
3.3.2	Zestaw przyłączeniowy układu sterującego CRI	1.687.016.042	340,00	1
Total:	Alwi.L Wieja dystrybutor firmy Bosch www.alwi.pl serwis@alwi.pl			